



フィールドアーチ



■ 寸法図 (mm)



*氷点下になるような地域では水が凍り体積膨張し破損する恐れがありますので、不凍液を使用してください。

- ① 標識（別売）の向きを確認し、付属のストッパーで本体表示部に押し込みます。（裏面も同様）


※ 片面のみ標識を取付する場合、本体表示部裏面の穴もストッパーで塞いでください。

- ② 水を入れて注水キャップをしっかりと締めます。


- ③ 表示面本体を上から差し込みます。

- ④ 表示止めを注水キャップにしっかりと締めます。


- ⑤ 完成




※ 移動する場合表示面の上部の取っ手を持って移動させてください。



標識取付方法



半水時
約6.7kg



満水時
約10.4kg

Look, Find, Enjoy Sign.

Sign mall.jp

<http://www.signmall.jp>